

POLARIS SALES MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES POLARIS SPORTSMAN MODELOS 2015 Y 2016, CUYA LISTA DE MODELOS SE ENCUENTRA MÁS ABAJO.

MODELOS AFECTADOS

- SPORTSMAN 850
- > SPORTSMAN 850 HIGH LIFTER
- SPORTSMAN TOURING 850
- > SPORTSMAN 1000
- SPORTSMAN 1000 HIGH LIFTER
- SPORTSMAN TOURING 1000

Algunos de estos modelos fueron manufacturados con un panel lateral muy cercano al múltiple de escape y estos podrían entrar en contacto ocasionando daño a la unidad por alta temperatura. Solución: Instalación de paneles protectores de calor, ducto de ventilación de embrague y una nueva cubierta del múltiple de escape.

A-17-01-A


"En Polaris estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y su entera satisfacción como propietario"

Le sugerimos localizar al distribuidor donde adquirió la unidad o buscar el más próximo según le convenga, todos los distribuidores Polaris están capacitados para ejecutar esta mejora sin costo para usted.

Para verificar personalmente sí su vehículo se encuentra afectado, localice el número de serie (VIN) y siga las siguientes instrucciones a continuación.



- Vaya al sitio web http://www.polaris.com/en-us/rider-support/off-road-recalls **BÚSQUEDA DE VIN** o de un clic al siguiente enlace
- 2. Capture el número de serie del vehículo a consultar (Se deben de capturar los 17 dígitos)
- 3. De un clic en el botón "Go"



5. Si el número de serie consultado cuenta con uno o más boletines de seguridad pendientes por ser realizados, por favor póngase en contacto con el distribuidor autorizado Polaris más cercano que puede encontrar en https://www.polarismexico.com/encuentra-un-distribuidor/mapa/.